



## Merkblatt Asbest

März 2021

### Bauarbeiten und Instandhaltungstätigkeiten an der Universität Zürich

In allen Gebäuden der Schweiz, die vor 1990 erstellt worden sind, kann Asbest als Baumaterial eingesetzt worden sein. Somit sind auch Liegenschaften der UZH von der Asbest-Problematik betroffen.

Um eine Gefährdung durch Asbest in den betroffenen Gebäuden ausschliessen zu können, muss zwingend im Vorfeld von **Bauarbeiten** abgeklärt werden, ob Schadstoffe vorhanden sind. Dazu werden jeweils Gebäudechecks bzw. Asbest und PCB-Gutachten in Auftrag gegeben<sup>1</sup>.

**Vorsichtige Kontroll-, bzw. Instandhaltungstätigkeiten**, die Bauteile mit Asbest nicht tangieren, sind weiterhin möglich.

Um die Stellen mit Asbest selbständig zu erkennen, ist folgendermassen vorzugehen:

1. Konsultation allfällig vorhandener Berichte zu Altlasten-Gebäudechecks (z.B. von der Firma Carbotech AG). Bezug: <https://connect.uzh.ch> über Community «**DIB – Schadstoffe**» (Zugriff über Fachstellenleitende)
2. Beurteilung und Einstufung von Asbest anhand der SUVA-Broschüren vor Ort (siehe unten)
3. Falls notwendig, Asbestsanierung veranlassen (Kontakt ServiceCenter 54141)

Bei weiteren Fragen bezüglich der Gefährdung durch Asbest wenden Sie sich bitte an die Abteilung Sicherheit und Umwelt. Bei Fragen zu Umbauten in Ihrem Gebäude ist PI zuständig.

#### SUVA-Broschüren zum Thema Asbest (liegen beim ServiceCenter auf)

Asbest erkennen, beurteilen und richtig handeln...

- **Gebäudetechnik** Bestellnummer SUVA: [84053.D](#)
- **Maler- und Gipserberuf** Bestellnummer SUVA: [84052.D](#)
- **Schreiner/Schreinerin** Bestellnummer SUVA: [84043.D](#)
- **Holzbau** Bestellnummer SUVA: [84057.D](#)
- **Kaminfeger** Bestellnummer SUVA: [84055.D](#)
- **Elektrofachleute** Bestellnummer SUVA: [88254.D](#)
- **Elektrizitätsunternehmen** Bestellnummer SUVA: [84059.D](#)
- **Plattenleger/Ofenbauer** Bestellnummer SUVA: [84063.D](#)
- **Hoch – und Tiefbau** Bestellnummer SUVA: [84060.D](#)
- Asbesthaltige Materialien an der **Gebäudehülle** Bestellnummer SUVA: [84047.D](#)



<sup>1</sup> **Bauarbeitenverordnung** (BauAV), SR 832.311.141

#### Art. 3 Planung von Bauarbeiten

<sup>1bis</sup>: Besteht der Verdacht, dass besonders gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest oder polychlorierte Biphenyle (PCB) auftreten können, so muss der Arbeitgeber die Gefahren eingehend ermitteln und die damit verbundenen Risiken bewerten. Darauf abgestützt sind die erforderlichen Massnahmen zu planen. Wird ein besonders gesundheitsgefährdender Stoff im Verlauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden, sind die betroffenen Arbeiten einzustellen und ist der Bauherr zu benachrichtigen.